FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU UNESP PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA


PEM 00141 – RADIAÇÃO TÉRMICA

PROF. DR. SANTIAGO DEL RIO OLIVEIRA

- É necessário a presença de um gradiente de temperaturas em alguma forma de matéria na condução e convecção.
- Já a transferência de calor por radiação térmica não exige a presença de um meio material.
- É relevante em processos industriais de aquecimento, resfriamento e secagem, assim como em métodos de conversão de energia que envolvem a combustão de combustíveis fósseis e a radiação solar.
- Nesse curso será dada ênfase nas interações radiantes em uma superfície e às propriedades que devem ser apresentadas para descrever essas interações.


12.1-CONCEITOS FUNDAMENTAIS

- Seja um sólido inicialmente a T_s em uma vizinhança a T_{viz} onde há vácuo.




- O vácuo impede condução e convecção.
- Com $T_s > T_{viz}$ o sólido irá resfriar até atingir o equilíbrio com a vizinhança.
- Esse resfriamento é devido a emissão de radiação pela superfície (redução da energia interna).
- O sólido recebe radiação da vizinhança.
- Com $T_s > T_{viz}$, $q_{rad,liq}$ está saindo da superfície até que $T_s = T_{viz}$.

- Radiação térmica é a taxa na qual a energia é emitida pela matéria como um resultado de sua temperatura não-nula.
- Está associada as oscilações e transições dos elétrons que compõe a matéria. Por sua vez, essas oscilações e transições estão relacionadas a energia interna. Já a energia interna está relacionada a temperatura. Logo, a emissão de radiação térmica está diretamente relacionada à temperatura da matéria.
- Todas as formas de matéria emitem radiação térmica.
- Em gases e sólidos semitransparentes como o vidro e cristais de sais a elevadas temperaturas a emissão é um fenômeno volumétrico.



- Um cristal é um sólido organizado num padrão tridimensional bem definido, formando uma estrutura com uma geometria específica.
- Cristais de sais podem ser de: cloreto de sódio, sulfato de magnésio, bicabornato de sódio, sulfato de cobre.
- Entretanto, nesse curso trataremos a radiação como um fenômeno de superfície.
- Essa é uma situação comum em sólidos e líquidos, no qual a radiação emitida pelas moléculas localizadas no interior do volume é fortemente absorvida pelas moléculas adjacentes.

- Então, a radiação emitida é a partir de aproximadamente $1 \mu m$ da superfície exposta.




- Em geral, duas teorias são aceitas para explicar a emissão da radiação:
 - 1. Através de um conjunto de partículas conhecidas como fótons ou quanta.
 - 2. Através da propagação de ondas eletromagnéticas.

- É comum atribuir a radiação as propriedades de ondas. Para uma frequência *v* e comprimento de onda *λ*, para a radiação se propagando em um meio tem-se que:

$$\lambda = \frac{c}{v}$$
 (c é a velocidade da luz no meio, sendo 2,998×10⁸ m/s para propagação no vácuo)

- Abaixo pode ser visto o espectro eletromagnético e suas regiões:
 - 1. Pequenos comprimentos de onda (raios gama, raios X, ultravioleta) são de interesse de físicos e engenheiros nucleares.
 - 2. Grandes comprimentos de onda (micro-ondas e ondas de rádio) são de interesse da engenharia elétrica.
 - 3. É a região intermediária que é chamada de radiação térmica $0.1 \,\mu\text{m} \le \lambda \le 100 \,\mu\text{m}$.




- Essa região inclui parte do UV, todo o espectro visível e o infravermelho.
- Recebe o nome de radiação térmica porque afeta a temperatura da matéria. Por isso seu estudo é pertinente a transferência de calor.
- -A magnitude da radiação varia com o comprimento de onda e o termo ESPECTRAL é usado para se referir a natureza dessa dependência.



- A distribuição espectral varia com a natureza da superfície emissora.
- A distribuição espectral varia com a temperatura da superfície emissora.

- A radiação térmica tem característica DIRECIONAL, podendo emitir preferencialmente em certas direções



- Os efeitos espectrais e direcionais serão tratados em detalhes, sendo os principais complicadores na análise de radiação térmica.


12.2-FLUXOS TÉRMICOS RADIANTES

-Quatro fluxos radiantes são pertinentes na análise da radiação térmica.

Fluxo (W/m²)	Descrição	Comentário
Poder emissivo, E	Taxa na qual radiação é emitida de uma superfície por unidade de área	$E = \varepsilon \sigma T_s^4$
Irradiação, G	Taxa na qual radiação incide sobre uma superfície por unidade de área	Irradiação pode ser refletida, absorvida ou transmitida
Radiosidade, J	Taxa na qual radiação deixa uma superfície por unidade de área	Para uma superfície opaca $J = E + \rho G$
Fluxo radiante líquido, $q_{ m rad}'' = J - G$	Taxa líquida de radiação deixando uma superfície por unidade de área	Para uma superfície opaca $q''_{\rm rad} = \varepsilon \sigma T_{\scriptscriptstyle F}^4 - \alpha G$

- PODER EMISSIVO, E (W/m²), é a taxa na qual radiação é emitida por uma superfície por unidade de área superficial, em todos os comprimentos de onda e em todas as direções: $E = \varepsilon \sigma T_s^4$ (será deduzida posteriormente).

- Radiação pode vir da vizinhança, que pode ser múltiplas superfícies a várias temperaturas, do sol ou por um laser.
- Em qualquer caso, define-se IRRADIAÇÃO, G (W/m²), como a taxa na qual radiação incide sobre uma superfície por unidade de área superficial, em todos os comprimentos de onda e em todas as direções.
- Em função do destino da irradiação, definem-se os dois fluxos radiantes restantes.
- Quando a radiação incide sobre um meio semitransparente (placa de água, vidro transparente), parcelas da irradiação podem ser transmitidas, absorvidas e refletidas.




- TRANSMISSÃO: radiação atravessando o meio, por exemplo, radiação solar ou luz artificial.
- ABSORÇÃO: radiação interage com o meio, aumentando sua energia interna
- REFLEXÃO: a radiação é direcionada para fora da superfície sem efeito do meio.
- REFLETIVIDADE: fração da irradiação que é refletida $ho = G_{ref}/G$
- ABSORTIVIDADE: fração da irradiação que é absorvida $\alpha = G_{abs}/G$
- TRANSMISSIVIDADE: fração da irradiação que é transmitida $\tau = G_{tr}/G$

- Tem-se também que:
$$G_{ref} + G_{abs} + G_{tr} = G \Rightarrow \frac{G_{ref}}{G} + \frac{G_{abs}}{G} + \frac{G_{tr}}{G} = \frac{G}{G} \Rightarrow \rho + \alpha + \tau = 1$$

- Para um meio opaco $(\tau = 0)$ tem-se que $\rho + \alpha = 1$, ou seja, $G_{tr} = 0$.
- RADIOSIDADE, J (W/m²), é a taxa na qual radiação deixa uma superfície por unidade de área superficial, em todos os comprimentos de onda e em todas as direções.
- A radiosidade leva em conta toda a energia radiante deixando uma superfície.
- Para um meio semitransparente ela é composta por: emissão, parte refletida da irradiação e parte transmitida da radiação de baixo para cima (verificar figura).

- Para um meio opaco, a radiosidade é representada por: $J = E + G_{ref} = E + \rho G$



- O FLUXO RADIANTE LÍQUIDO, $q_{rad}^{"}$ (W/m²), é a diferença entre as radiações saindo e as radiações entrando na superfície: $q_{rad}^{"} = J G$
- Para uma superfície opaca $(\tau = 0)$:

$$q_{rad}'' = J - G = E + G_{ref} - G = E + \rho G - G = E - G(1 - \rho) = \varepsilon \sigma T_s^4 - \alpha G$$

- As grandezas E, J e G são importantes no cálculo da taxa de transferência de calor radiante líquida $q_{rad} = q_{rad}^{"} \times A$, que usualmente é a grandeza de interesse em análises.
- Entretanto, as grandezas E, J e G também são utilizadas em aplicações envolvendo detecção de radiação e medidas de temperaturas.
- Para quantificar as grandezas E, J e G e $q_{rad}^{"}$, as naturezas espectral e direcional da radiação devem ser conhecidas.
- Os efeitos direcionais são considerados utilizando o conceito da intensidade da radiação enquanto os efeitos espectrais são considerados utilizando o conceito de corpo negro.